

CANTIERE: Cantina di Forlì Predappio | Forlì (FC) **COMMITTENTE:** Cantina di Forlì | Predappio – Soc. Agr. Cooperativa
IMPRESA: COMACO Italiana SpA **TIPO DI INTERVENTO:** impermeabilizzazione della vasca di raccolta delle acque reflue con RAWMAT HDB.
CRITICITÀ: impermeabilizzazione esistente non adeguata; rischio di contaminazione della falda acquifera.

Cantina di Forlì Predappio | Forlì (FC)

Impermeabilizzazione della vasca di stoccaggio reflui dell'azienda vinicola



Il sistema d'impermeabilizzazione dell'invaso deve resistere efficacemente anche in presenza di rifiuti organici a pH acido come quelli prodotti dall'industria vinicola. Si è scelto quindi di demolire la vasca esistente e realizzare

l'impermeabilizzazione impiegando la membrana bentonitica RAWMAT HDB, che assicura espansione e impermeabilità qualunque sia la composizione dell'acqua di contatto.

