

CANTIERE: ROMAGNA ACQUE | Capaccio SantaSofia COMMITTENTE: ROMAGNA ACQUE | Società delle fonti
 PROGETTISTA: Geom. Zadetti IMPRESA: COOPERATIVA CLAS | San Piero In Bagno
 TIPO DI INTERVENTO: Rivestimento e impermeabilizzazione dell'interno della vasca.

Romagna Acque | località Capaccio di Santa Sofia

Rivestimento impermeabile materico continuo della vasca della fontana monumentale



Le pareti interne della vasca sono state restaurate ripristinando le porzioni mancanti con la malta FLUECO 40T e successivamente rivestite e impermeabilizzate impiegando

il rivestimento impermeabile continuo MATERICA POOL nella colorazione Ischia.



PRODOTTI CORRELATI

FLUECO
40T

MATERICA
POOL
FONDO

MATERICA
POOL
PROTETTIVO

MATERICA
POOL
SURFACE